

* Note que la puerta principal se comparte en ambos secciones.

** Otro vigilante podría tener relación con otras fichas en los puntos de rondas, pero tendrán que darse de alta.

*** Aquí no se registraron anormalidades ya que todo esta en perfecto orden.

Con la base TCB-100 conectada a la computadora, el verificador portatil cargado, y una vez habilitado el puerto de comunicación de su computadora.



Department code	Department name	_^ ји ок
00001	vigliancia	V (C)
	R	
de no. Depa	rtment name	

1.- En la pantalla System Configuration

2.- Se habilita el nombre del departamento.

BOLETIN TECNICO CONTROL DE ACCESO COMUNICACION ELECTRONICA VERIFICADOR DE RUTINA PARA VIGILANTES TOUCHCHECKER

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
CA-020-TOUCHECKER	12 de Agosto del 2004	020



3.- Se habilita el titulo.

Chip no. 0005948D97	Name Enrique	Registry time & date 2004-08-07 10:51:22	Dept name Vigilancia	Regist
				Delete
hip no.: D	00005548097		Empleados	× (C)
arsonal no.:	00001	Department	Vigilancia	Í
ame: JE	anque date: Doita.c	Date of ent	rance:	

5.- Con el verificador portátil se hace contacto con la primer ficha y la registramos.



7.- Se regresa a la pantalla de CODE REGISTRY para habilitar los puntos que va a vigilar el vigilante, donde aparecerá previamente esta pantalla., Dando OK.



4.- Se Habre la pantalla de CODE REGISTRY

Chip no 1000000001	Course name Sección A	Registry time & date 2004-08-07 11:06:04	Explanation	Regist
			÷	× (C)
ip no.; [urse no.: [000000000000000000000000000000000000000	Explanation:		_

6.- Se regresa a la pantalla de Code registry para registrar ahora l El curso que tomará el vigilante.

Course name	Secció	n A			
initial patrol	spot no.:	00001	_		
Chip no 30000599396C	Spot no. 00001	Spot name Puerta principal	Registry time & date 2004-08-07 11:05:41	Explanation	Regist
000005993CC9 00000599434A 0000082AE3A4	00002 00003 00004	Primer Piso Pasillo Servicios	2004-08-07 11:11:52 2004-08-07 11:11:54 2004-08-07 11:11:55		Delete
00005949A20	00005	Ingenieria	2004-08-07 11:11:58	8	W OK
					× (C)
•					
< Chip no.: [0	00005949/	120			
・ _ Chip no.: 「の Spot no.: 「の	00005949/ 0005	120 Expl	anation:		

8.- Con el verificador portátil se verifican las fichas restantes y se registran



- Pregramme providents.
 NUM

 9.- Una vez que el vigilante haya realizado su rondin,
- tendrá que generar su reporte en PATROL DATA REGISTRY



11.- Puede tener opciones para generar un reporte, por ejemplo Patrol Course report

Patrol course name Sección A		Selected patrol course Sección A	
From: 2004 08 07	u	Previous dat	ta search
2004-08-02	Hot Hot		UK

13.- Una vez seleccionado el curso del patrullero puede elegir el periodo (día, hora, minutos) y da click en OK..
En el boton de Previus data search usted puede revisar reportes ó respaldos.

 2004 08 07 11:26:220
 Enrique
 Sección A
 Servicios

 2004 08 07 11:26:230
 Enrique
 Sección A
 Ingeniería
 Imageniería

 +
 Patroller:
 Patroller:
 Enrique
 Course name:
 Sección A
 Detail information

 Spot name:
 Portel principal
 Detail information
 Detail information
 Imagenieria

 10.- Se mostraran los puntos verificados por el guardia.

Patrol (course name			Selected pa	atrol course	^
	()=hT41-5	R				
Period]				Р	revious data	search
From:	2004-08-06	00	+ Hour 0	0 - min	ute 👔	OK

12.- Le aparecerá Sección A.

Patrol c	narse report			
			Figure science regard	1
			Patrol course report	
	FARM THE SH	(NRM)	Name	
CEN A	2014/06-27 11:25:17	Do total	Perfectional	
	384-05-07 = 28-29	frige:	Frank Field	
	2014/04/F 1125/21	Colore .	Parity	
	2014/06-07 11:20:20	Dettem	Servicine .	
	8404 +82	Irte	Approx 4	
				_

14.- Se obtiene el reporte y en esta pantalla se puede mandar a imprimir.



3.- Defecto mecánicon en el puerto serial.

	 4 Configuración en el BIOS. La configuración del puerto serial invalida : PUERTO SERIAL 1 (2) - Deshabilitada. Ó PUERTO SERIAL 1 (2) - Auto La configuración del puerto serial válida : PUERTO SERIAL 1 - 03F8 IRQ 4 PUERTO SERIAL 1 - 02F8 IRQ3
2 Problema en la base TCB-100	 Mal funcionamiento en el procedimiento de comunicación. Conexión incompleta (mal contacto) de la base TCB-100 con el verificador TCR-100. Causado por alguna interrupción por otro programa en aplicación como internet, ó algún otro programa de control remoto a su PC. Se requiere ispeccionar programas con aplicación.
 Problema en la ruta del vigilante ó problema al generar el reporte 	 Verificar el correcto contacto y transmsión de datos del verificador portátil con la ficha . verificar que el ID que identifica a cada ficha coincida con con la descripción que lo identifica.
4 Problema en la carga de la batería	 Defecto mecánico en el interior de la batería (cable desconectado, ó batería dañada). La batería descargada necesitará que sea cargada. La batería dañada necesitará ser reemplazada. Dar mantenimiento preventivo en las terminales de la base TCB-100 y del verificador portátil. No se hace un buen contacto de terminales de la base TCB-100 y del verificador portátil.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA.